

スピンドル NR-601 取扱説明書

OM-K0318 003

Please turn instruction sheet over for English translation.

このたびは、スピンドル「NR-601」をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品は、エアーモータ（AM-600R・AM-600RA）に使用するスピンドルです。研削・小径エンドミル・小径ドリル加工等に使用できます。
本製品をご使用頂くためには、エアーモータ、エアーラインキット（リブリケータ付き）などが必要です。ご使用前に本取扱説明書および上記製品の取扱説明書をよくお読み頂き、未永くご愛用ください。また、本取扱説明書は、ご使用になられる方がいつでも見ることが出来る場所に保管してください。

1. 安全上の注意事項・表示について

- 使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読み頂き、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するものです。危害や損害の大きさと切迫の程度に分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意区分	危害や損害の大きさと切迫の程度
▲警告	「人が傷害を負ったり、物的損害の発生がある注意事項」を説明しています。
▲注意	「軽傷、中程度の傷害、または物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。

- ▲警告
- 本製品は、ハンドツールではありません。お手持ちの工作機械および専用機に取り付けてご使用ください。
 - 危険ですので回転中は回転体に手を触れないでください。
 - 安全のため、回転中は保護覆い、保護メガネ、防塵マスクを使用してください。
 - 安全を確認するまでは、本製品およびエアーモータの取り扱いは絶対にしないでください。
 - 本製品およびエアーモータを取り扱うときは、各種の損害を防止するため、設置機器の安全を確認してから取り扱ってください。
 - 本製品およびエアーモータを取り外すときは、設置機器の安全を確認し、エネルギー源である電源や供給エアーを遮断し、該当する設備システム内の圧縮エアーを排気してから取り外してください。
 - 工具を取り付けるときは、チャックの締め付けを確認しておく（チャックの締めすぎには注意してください。締めすぎによりスピンドルが破損することがあります。）ご使用前にもう一度チャックをご確認ください。
 - 粗悪な工具（バランスが悪い、芯振れが大きい、シャンクの曲がり等のあるもの）は使用しないでください。使用するとシャンクが曲がったり、折れたりし、けがをすおそれがあります。初めて使用する工具を回転させる場合は、始めに低速で直し、安全を確認しながら徐々に回転速度を上げてください。
 - 工具は、許容範囲内の回転速度で使用してください。許容範囲を超えた回転速度での使用は、工具破損によるけが、物的損害のおそれがあります。
 - 加工中に極端な負荷（切り込み量、送り量の過多）をかけないでください。極端な負荷により工具の破損によるけが、物的損害のおそれがあります。



▲注意

- 本製品を落下させたり、ぶつけたりしないでください。回転不良や発熱、サヤの変形等、故障の原因になります。
- 減速器と接続しないでください。過負荷により、コレットが破損するおそれがあります。
- 工具を交換するときは、スピンドル内とチャックを必ず清掃してください。研磨粉や切削屑が付着していると、スピンドルやチャックを傷めたり、芯振れの原因になります。
- 清掃するときはモータの回転を停止し、ブラシまたは布等でゴミや汚れを落とすしてください。また、防塵カバー部（「6-2 外観図」参照）へのエアブローを絶対にしないでください。ベアリング内にゴミが入り故障の原因になります。
- 装着する工具のシャンクは、きれいにしてから取り付けてください。ゴミ等がチャック内に入ると、芯振れ等の原因になります。
- 工具の軸径は、チャックの呼び径に対して +0 ~ -0.01 の公差のものを使用することを推奨いたします。公差 +0 ~ -0.1 のものまでは取り付け可能ですが、使用すると芯振れや保持力不足などの不具合の原因になりますので、極力、チャックの呼び径に対して +0 ~ -0.01 の公差のものをご使用ください。
- 作業に合った適正な製品や工具を選んでください。また、適正な加工条件で作業をしてください。
- 機械の稼働中は、防塵、モータ冷却用エアーの供給を停止しないでください。切削液の供給中にエアーの供給を停止した場合、エアーパージが無くなり、切削液が本製品内部に侵入して故障の原因になります。
- 加工中の切削液は先にかかけ、スピンドル本体には極力かからないようにしてください。切削液が多量にかかると、回転の負荷が大きくなり耐久性が下がります。
- 作業中に回転ムラや異常な振動が発生した場合は、直ちに作業を中止し、点検をしてください（「12. 故障の原因と対策」を参照）。
- 毎日の仕業（始業・終業）点検として、工具やチャック等に破損や摩耗が無いかを確認してください。
- チャックは消耗品です。芯振れが大きくなったたり傷付いた場合にはチャックを交換してください。
- 長期間使用していない状態で再び本製品を使用する際は、低速から徐々に回転を上げ約 15 ~ 20 分で最高回転になるような慣らし運転をしてください。また、異常音・異常発熱がないことを確認の上で使用してください。
- 本製品を分解、改造しないでください。分解、改造した場合には、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合があります。
- 本製品を量産加工機で使用する場合は、万が一の故障に備えて必ず予備のスピンドルを用意してください。

2. 梱包内容

梱包箱を開封後、「表-1 梱包内容一覧」の内容がそろっていることを確認してください。
万一、梱包内容が不足している場合は、「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。

表-1 梱包内容一覧

スピンドル本体・・・1個	コレットチャックφ3.0mm (CHM-3.0) または φ 3.175mm (CHM-3.175)・・・1個*	スパナ (7×5.1)・・・1枚
		
スパナ (6×4.5) 20×24)・・・各1枚	検査成績表・・・1枚	取扱説明書・・・1部
		

*コレットチャックは本体に付属しております。

3. 弊社製品の保証

弊社製品について保証はございませんが、次の①～③の場合は、製品交換、または、無償修理の対応をさせていただきますいております。
「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。

- 弊社製造上の不具合。
- 梱包内容が不足している場合。
- 梱包箱開封時に製品が破損している場合。（但し、お客様の過失により梱包箱を落下させた場合は、製品交換、無償修理の対象外になります。）

4. お問い合わせ窓口

弊社製品を安心してご購入/使用いただくため、製品に関するご質問、ご相談をお受けしております。ご購入いただきました製品の使用方法、ご購入後のメンテナンス、故障など、弊社「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。

▲お問い合わせ窓口

お問い合わせ先 株式会社ナカニシ 機工営業部
受付時間 午前8:00～午後5:00（土日・祝祭日は除きます。）
電話 0289-64-3280
e-mail webmaster-ic@nsk-nakanishi.co.jp

5. 特長

- 外装はステンレス材（SUS）を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径φ22.8mmのスピンドルです。
- 高速回転が可能なため、小径加工や内面研削に適しています。

6. 仕様および外観図

6-1 仕様

型式	NR-601		
最高回転速度	58,000min ⁻¹ （AM-600R 使用時）		
適応モータ	AM-600R、AM-600RA		
質量	208g		
騒音（1m 離れた位置）	70dB (A) 以下		

	温度	湿度	気圧
使用環境	0 - 40°C	MAX.75% （結露がないこと）	800 - 1,060hPa
輸送・保管環境	-10 - 50°C	10 - 85%	500 - 1,060hPa

<オプション>

コレットチャック (CHM-□□) φ 1.0mm、φ 1.6mm、φ 2.0mm、φ 2.35mm、φ 3.0mm、φ 3.175mm

砥石軸 (AGM-01) 内径φ5mm 砥石用

6-2 外観図




図-1

7. モータとの接続方法

▲注意

モータと本製品を接続するときは、接続部を清掃し、内部にゴミが入らないように注意して取り付けてください。また、汚れた手で取り付けると内部にゴミが入りやすいので、きれいな手で取り付けてください。




図-2

8. 工具の交換方法

▲注意

チャックに工具が入っていないときは、チャックを絶対に締めないでください。必要以上にチャックが締まり、チャック損傷の原因になります。

推奨事項

加工精度向上のため、工具の突き出し長さは極力短く取り付けてください。

- スピンドル軸に付属のスパナ7mmを掛けて固定します。
- チャックに付属のスパナ4.5mmを掛け、反時計方向に回してチャックをゆるめ工具を抜き取ります。
- 別の工具を挿入し、チャックを時計方向に回して工具を固定します。




図-3

9. チャックの交換方法

- 「8. 工具の交換方法」により工具を取り外します。
- スピンドル軸に付属のスパナ7mmを掛けて固定し、チャックの先端を指でつまんで反時計方向に回しチャックを外します。
- 別のチャックをスピンドル内へ指で時計方向に回しながら取り付けます。




図-4

10. スピンドルの取付方法

▲注意

- スピンドルを取り付ける際は、衝撃や損傷を与えないでください。スピンドル内部の故障の原因になります。
- スピンドルをホルダに取り付ける際は、クランプ推奨範囲内に取り付けてください。クランプ推奨範囲を超えて取り付けした場合、ベアリング等に影響をおよぼし回転不良や故障の原因になります。
- スリ割りホルダの締め付けボルトの締め過ぎにご注意ください。締め過ぎはスピンドルの精度やベアリングの寿命に悪い影響を与えます。締め付け完了の目安はスピンドルの胴部が手で回せなくなったところが目安です。この状態で加工負荷をかけ、スピンドルにスレが生じないことを確認してください。

- スピンドルをホルダに取り付ける際は、図-5のクランプ推奨範囲内に取り付けてください。
- スピンドルをホルダに取り付ける際は、図-6の取付方法をお勧めします。製作方法については、「③ スリ割りホルダの製作方法」をご参照ください。図-6の方法ができない場合は、図-7の方法で取り付けます。



図-5




図-6

図-7

図-8

▲注意

図-8のように直接ねじで取り付けると、スピンドルの外サヤが変形し回転不良や発熱の原因になりますのでおやめください。（図-9参照）




図-9

- スリ割りホルダの製作方法
 - スリ割りホルダの内径を荒加工します。
 - スリ割り加工します。（例スリ割り2mm）
 - 取り外し用ボルトをねじ込み、スリ割り部を広げます。
 - スペーサ（例t=2mm）をスリ割り部に入れます。
 - 取り外し用ボルトをゆるめ、締め付けボルトをボルトの規定トルクで締め付けます。
 - ホルダ内径寸法をφ22.8公差-0.01～-0.015mm、内径面を真円度・円筒度5μm以下になるように仕上げます。
 - 締め付けボルトをゆるめ、取り外し用ボルトをねじ込みスリ割り部を広げるとスピンドルが挿入できます。




図-10

▲注意

製作するホルダの寸法や材質が多様なため、製作したホルダの適合性の決定はシステムの設計者または仕様を決定する方が、必要に応じて分析やテストをおこなってから決定してください。ホルダの適合性、スピンドルの所期の特性、安全性の保障は、システムの適合性を決定した方に責任の所在がありますので十分検討し製作してください。

11. 砥石および切削工具使用時の注意

▲注意

砥石は最大周速度が決まられています。下記計算式を利用し安全上絶対に最大周速度を超えた回転での使用はしないでください。

$$\text{周速度 (m/s)} = \frac{3.14 \times \text{直径 (mm)} \times \text{回転速度 (min}^{-1}\text{)}}{1,000 \times 60}$$

- 一般的に軸付砥石の周速度として 10 - 30m/s が適正範囲ですので、この範囲での研削をお勧めします。
- 軸付砥石のオーバーハングは 13mm 以下で取り付けてください（図-11）。
- オーバーハングを長くする場合には、使用回転速度を下げてご使用ください（表-2）。
- 砥石は、極力ドレッシングをおこなった後に、ご使用ください。
- 砥石の芯振れの大きい粗悪品やキズ、割れ、亀裂があるものは使用しないでください。
- 研削の場合1回の切り込み量は、0.01mm以内でおこない、1回切り込みをした後に数回復運動をさせた次の切り込みをしてください。
- ドリル・エンドミル等は、許容範囲内の回転速度でご使用ください。許容範囲を超えた回転速度での使用は、工具破損によるけが、物的損害のおそれがあります。
- 装着する工具のシャンクは、きれいにしてから取り付けてください。ゴミ等がチャック内に入ると、芯振れなどの原因になりますのでご注意ください。
- 過度の衝撃を与えないでください。
- 加工精度の向上のため、工具の突き出し長さは極力短く取り付けてください。

表-2 オーバーハングと回転速度の関係

オーバーハング (mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)
20	N × 0.5
25	N × 0.3
50	N × 0.1

*Nは、オーバーハングが13mmのときの最高使用回転速度。




図-11

12. 故障の原因と対策

故障かな・・・と思ったら、修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

症状	原因	対策
スピンドルが回転しない。	ボールベアリングの破損。 モータの故障。	ボールベアリングの交換。（弊社までお送りください。） モータの修理または交換。（弊社までお送りください。）
回転中に異常発熱する。	ボールベアリング内への異物の侵入によるベアリングの破損。	ボールベアリングの交換。（弊社までお送りください。）
回転中に異常な振動・騒音が発生する。	曲がった工具の使用。 ボールベアリング内に異物が侵入。 ボールベアリングの摩耗。	工具を交換してください。 ボールベアリングの交換。（弊社までお送りください。）
工具が抜ける。	チャックのゆるみ。 チャックの摩耗。	チャックを点検、清掃して締め直してください。 チャックを交換してください。
工具の芯振れがひどい。	工具が曲がっている。 チャックが正しくセットされていない。 チャックの摩耗・キズ。	工具を交換してください。 チャックを正しくセットしてください。 チャックを交換してください。
	スピンドル内の摩耗・キズ。	スピンドル軸の交換。（弊社までお送りください。）
	チャックまたはスピンドル内にゴミが付着・固着している。	チャックまたはスピンドル内を清掃してください。
	ボールベアリングの摩耗。	ボールベアリングの交換。（弊社までお送りください。）

エアーモータの取扱説明書も併せてご参照ください。

13. 製品廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。