

# NR-3060S

## 取扱説明書

Please turn instruction sheet over for English translation.

このたびは、スピンドル「NR-3060S」をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。本製品は、研削・小径エンドミル・小径ドリル加工等に使用できるスピンドルです。本製品をご使用頂くためには、「E3000 コントローラ」、「ブラシレスモータ」、「エアラインキット (AL-Q201) または、「エアーモータ」、「エアラインキット (AL-Q304 または AL-951)」が必要です。ご使用前に本取扱説明書および上記製品の取扱説明書をよくお読み頂き、未承くご愛用くだされば幸いです。また、本取扱説明書は、ご使用になられる方がいつでも見ることが出来る場所に保管してください。

### 1. 安全上の注意事項・表示について

- 使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読み頂き、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するものです。危害や損害の大きさと切迫の程度に分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意区分	危害や損害の大きさと切迫の程度
⚠ <b>警告</b>	人が傷害を負ったり、物的損害の発生がある注意事項を説明しています。
⚠ <b>注意</b>	軽傷または中程度の傷害、または、物的損害が発生する可能性がある注意事項を説明しています。

### ⚠ 警告

- 本製品は、ハンドツールではありません。お手持ちの工作機械および専用機に取り付けてご使用ください。
- 危険です。回転中は回転体に手を触れないでください。
- 安全のため、回転中は保護覆い、保護メガネ、防塵マスクを使用してください。
- 濡れた手で電源コードのプラグの抜き差しおよびモータコードに触れないでください。感電のおそれがあります。
- 安全を確認するまでは、本製品の取り扱い・取り外しを絶対に行わないでください。
  - 本製品を取り扱うときは、各種の損害を防止するため、設置機器の安全確認をしてから取り扱ってください。
  - 本製品を取り外すときは、設置機器の安全を確認し、エネルギー源である電源や供給空気を遮断し、該当する設備システム内の圧縮空気を排気してから取り外してください。
- 工具を取り付けるときは、コレットの締め付けを確実におこない (コレットの締めすぎには注意してください。締めすぎによりスピンドルが破損することがあります。) ご使用前にもう一度コレットとコレットナットをご確認ください。
- 粗悪な工具 (バランスが悪い、芯振れが大きい、シャンクの曲がり等のあるもの) は使用しないでください。使用するとシャンクが曲がったり、折れたりし、けがをすることがあります。初めて使用する工具を回転させる場合は、始めに低速で回り、安全を確認しながら徐々に回転速度を上げてください。
- 工具は、許容範囲内の回転速度で使用してください。許容範囲を超えた回転速度での使用は、工具破損によるけが、物的損害のおそれがあります。
- 加工中に極端な負荷 (切り込み量、送り量の過多) をかけてしないでください。極端な負荷により工具の破損によるけが、物的損害のおそれがあります。






### ⚠ 注意

- 本製品を落下させたり、ぶつけたりしないでください。回転不良や発熱、サヤの変形等、故障の原因になります。
- 工具を交換するときは、スピンドル内とコレット、コレットナットを必ず清掃してください。研磨粉や切削粉が付着しているとし、スピンドルやコレット、コレットナットを傷めたり、芯振れの原因になります。
- 清掃するときはモータの回転を停止し、ブラシまたは布等でゴミや汚れを落としてください。また、防塵カバー部 (16・2 外観図) へのエアブローを絶対に行わないでください。ベアリング内にゴミが入り故障の原因になります。
- 装着する工具のシャンクは、きれいにしてから取り付けてください。ゴミ等がコレット内に入ると、芯振れ等の原因になります。
- 工具の軸径は、コレットの呼び径に対して +0 ~ -0.01 の公差のものを使用することを推奨いたします。公差 +0 ~ -0.1 のものまでは取り付け可能ですが、使用すると芯振れや保持力不足などの不具合の原因になりますので、極大、コレットの呼び径に対して +0 ~ -0.01 の公差のものをご使用ください。
- 作業に合った適正な製品や工具を選んでください。また、適正な加工条件で作業をしてください。
- 加工中の切削液は刃先にかけ、スピンドル本体には極力かからないようにしてください。切削液が多量にかかると、回転の負荷が大きくなり耐久性が下がります。
- 作業中に回転ムラや異常な振動が発生した場合は、直ちに作業を中止し、点検をしてください。(13. 故障の原因と対策) を参照)
- 毎日の作業 (始業・終業) 点検として、工具やコレット、コレットナット等に破損や摩耗が無いかを確認してください。
- コレットおよびコレットナットは消耗品です。芯振れが大きくなったり傷ついた場合にはコレットまたはコレットナットを交換してください。
- 長期間使用していない状態で再び本製品を使用する際は「11. 慣らし運転方法」に従い慣らし運転をしてください。また、異常音・異常発熱がないことを確認の上で使用してください。
- 本製品を分解、改造しないでください。分解、改造した場合には、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。
- 本製品を量産加工機で使用する場合は、万が一の故障に備えて必ず予備のスピンドルを用意してください。

### 2. 梱包内容

梱包箱を開封後、「表-1 梱包内容一覧」の内容がそろっていることを確認してください。万一、梱包内容が不足している場合は、「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。

表-1 梱包内容一覧

スピンドル本体・・・1個	コレットナット K-265・・・1個*	スパナ (12×14) ・2枚 スパナ (22×27) ・1枚
		
取扱説明書・・・1部	検査成績表・・・1枚	
		

\*コレットナットは本体に付属しています。

### 3. 弊社製品の保証

弊社製品について保証はございませんが、次の (1) - (3) の場合は、製品交換、または、無償修理の対応をさせていただきます。ご了承ください。

「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。

- 弊社製造上の不具合。
- 梱包内容が不足している場合。
- 梱包箱開封時に製品が破損している場合。  
(但し、お客様の過失により梱包箱を落下させた場合は、製品交換、無償修理の対象外になります。)

### 4. お問い合わせ窓口

弊社製品を安心してご購入 / 使用いただくため、製品に関するご質問、ご相談をお受けしております。ご購入いただきました製品の使用方法、ご購入後のメンテナンス、故障など、弊社「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。

### 📞 お問い合わせ窓口

お問い合わせ先 株式会社ナカニシ 機工営業部  
 受付時間 午前 8:00 - 午後 5:00 (土日・祭祝日は除きます。)  
 電話 0289-64-3280  
 e-mail webmaster-i@nsk-nakanishi.co.jp

### 5. 特長

- 外装はステンレス材 (SUS) を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径φ30mmのスピンドルです。
- セラミックベアリング仕様で 60,000min<sup>-1</sup> 対応のスピンドルです。
- コレットのサイズが豊富です。

### 6. 仕様および外観図

#### 6-1 仕様

型 式	NR-3060S
許 容 回 転 速 度	60,000min <sup>-1</sup> (連続使用は 50,000min <sup>-1</sup> 以下を推奨)
スピンドル精度	1μm 以内
質 量	260g

	温度	湿度	気圧
使用環境	0 - 40°C	MAX.75% (結露がないこと)	800 - 1,060hPa
輸送・保管環境	-10 - 50°C	10 - 85%	500 - 1,060hPa

<オプション>

コレット (GHK-□□) ※注意 1	φ0.5mm ~ φ6.0mm まで 0.1mm おき、および φ2.35mm、φ3.175mm、φ6.35mm、
コレットナット	K-265

\*注意 1：コレットは別売りです。使用サイズを選定の上、注文してください。

#### 6-2 外観図




図-1

### 7. モータとの接続方法

#### ⚠ 注意

モータと接続するときは接続部を清掃し、内部にゴミが入らないように注意して取り付けてください。また、濡れた手で取り付けたら内部にゴミが入りやすいので、きれいな手で取り付けてください。




図-2

### 8. 工具の交換方法

#### ⚠ 注意

コレットに工具が入っていないときは、コレットナットを絶対に締めないでください。必要以上にコレットが締まり、内部でコレットとコレットナットのツメが外れるおそれがあります。ツメが外れると、コレットナットをゆるめてもコレットがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。

#### 推奨事項

加工精度向上のため、工具の突き出し長さは極力短く取り付けてください。

- スピンドル軸に付属のスパナ 12mm を掛けて固定してください。
- コレットナットに付属のスパナ 14mm を掛け、反時計方向に回して、コレットをゆるめ工具を抜き取ります。(約 1 回転コレットナットを回すと 1 度固くなり、更に回すとコレットは開きます。)
- 別の工具を挿入し、コレットナットを時計方向に回して、工具を固定します。

図-3

### 9. コレットの交換方法

- 「8. 工具の交換方法」により工具を付けたままコレットナットをゆるめ、コレットナットがスピンドル軸から外れるまで回し、工具と一緒にスピンドル軸から抜いてください。その後コレットから工具を抜いてください。(図-4)
- コレットナットを手に持ち、コレットをスパナ掛けの方向に傾けるとコレットが外れます。コレットが外れない場合は、もう一方のスパナ掛けの方向に傾けてください。(図-5)
- コレットを取り付けるときは、コレットナットのスパナ掛け方向に傾けて入れると取り付けられます。(図-5)




図-4

図-5

### 10. スピンドルの取付方法

#### ⚠ 警告

スピンドルを取り付ける際は、ホルダが機械のアースに接続されていることを確認してください。接続されていないと故障や漏電のときに感電の恐れがあります。

#### ⚠ 注意

- スピンドルを取り付ける際は、衝撃や損傷を与えないでください。スピンドル内部の故障の原因になります。
- スピンドルをホルダに取り付ける際は、クランプ推奨範囲内に取り付けてください。クランプ推奨範囲を超えて取り付けした場合、ベアリング等に影響をおよぼし回転不良や故障の原因になります。
- スリ割りホルダの締め付けボルトの締め過ぎにご注意ください。
- 締め過ぎはスピンドルの精度やベアリングの寿命に悪い影響を与えます。締め付け完了の目安はスピンドルの胴部が手で回せなくなったところが目安です。この状態で加工負荷をかけ、スピンドルにズレが生じないことを確認してください。

- スピンドルをホルダに取り付ける際は、図-6 のクランプ推奨範囲内に取り付けてください。




図-6

- \* スピンドルをホルダに取り付ける際は、「ガチッとリング (別売品) (図-7) の使用をお勧めします。寸法やスペースの問題で「ガチッとリング」が使用できない場合は、②に示す方法で取り付けてください。




図-7

- ホルダによる取り付けについては、図-8 のようなスリ割りホルダによる取付方法をお勧めします。製作方法については、「③ スリ割りホルダの製作方法」をご参照ください。図-8 の方法ができない場合は、図-9 の方法で取り付けてください。




図-8

図-9

図-10

#### ⚠ 注意

図-10 のように直接ねじで取り付けたら、スピンドルの外サヤが変形し回転不良や発熱の原因になりますのでおやめください。(図-11 参照)




図-11

- スリ割りホルダの製作方法

- スリ割りホルダの内径を荒加工します。
- スリ割り加工します。(例 スリ割り 2mm)
- 取り外し用ボルトをねじ込み、スリ割り部を広げます。
- スペーサ (例 t=2mm) をスリ割り部に入れます。
- 取り外し用ボルトをゆるめ、締め付けボルトをボルトの規定トルクで締め付けます。
- ホルダ内径寸法を φ 30 公差 -0.01 ~ -0.015、内径面を真円度・円筒度 5μm 以下になるように仕上げます。
- 締め付けボルトをゆるめ、取り外し用ボルトをねじ込みスリ割り部を広げるとスピンドルが挿入できます。




図-12

#### ⚠ 注意

- ホルダの締め付け目安について (クランプメータによる確認方法：電気モータを使用する場合) コントローラの電源コードに流れる電流値をクランプメータで測定します。ホルダの締め付け目安として、締め付け前の最高回転速度での無負荷電流値に対して、締め付け後の無負荷回転時の電流値の増加が 20mA (100V / 120V 時) / 10mA (200V / 230V 時) 以内で締め付けができることをご確認ください。締め付け過ぎはスピンドルの精度やベアリングの寿命に悪い影響を与えますのでご注意ください。
- 製作するホルダの寸法や材質が多様なため、製作したホルダの適合性の決定はシステムの設計者または仕様を決定する方が、必要に応じて分析やテストをおこなってから決定してください。ホルダの適合性、スピンドルの所期の特性、安全性の保障は、システムの適合性を決定した方に責任の所在がありますので十分検討し製作してください。

### 11. 慣らし運転方法

運送中や保管中、または取付時に軸受け内部グリスが移動している場合、そのままの状態ですぐに最高回転速度まで上げると、グリス抵抗により温度が上昇して軸受けを損傷することがあります。取付後、または最初に使用する場合は必ず慣らし運転をしてください。慣らし運転は表-1 のステップ 1 から 5 までをおこなってください。

表-1

ステップ	1	2	3	4	5
回転速 (min <sup>-1</sup> )	15,000	30,000	40,000	50,000	60,000
回転時間 (min)	15 分	10 分	10 分	10 分	10 分
注意事項	異常音がないこと。	スピンドルの外筒で温度上昇が 20°C 以下。20°C を超える場合は、20 分以上停止させる。再スタートしても 20°C を超える場合は取付方法をチェックすること。			スピンドルの外筒で温度上昇が 20°C 以下であればよい。

### 12. 砥石および切削工具使用時の注意

#### ⚠ 注意

砥石は最大周速度が決まっています。下記計算式を利用し安全上絶対に最大周速度を超えた回転での使用はしないでください。

$$\text{周速度 (m/s)} = \frac{3.14 \times \text{直径 (mm)} \times \text{回転速度 (min}^{-1}\text{)}}{1,000 \times 60}$$

- 一般的に軸付砥石の周速度として 10 ~ 30m/s が適正範囲ですので、この範囲での研削をお勧めします。
- 軸付砥石のオーバークハングは 13mm 以下で取り付けてください。(図-13)
- オーバークハングを長くする場合には、使用回転速度を下げてください。(表-2)
- 砥石は、極力ドレッシングをおこなった後にご使用ください。
- 砥石の芯振れの大い粗悪品やキズ、割れ、亀裂があるものは使用しないでください。
- 研削の回数 1 回の切り込み量は、0.01mm 以内でおこない、1 回切り込みをおこなったら数回往復運動をさせたの切り込みをしてください。
- ドリル・エンドミル等は、許容範囲内の回転速度でご使用ください。許容範囲を超えた回転速度での使用は、工具破損の原因になりますのでご注意ください。
  - 装着する工具のシャンクは、きれいにしてから取り付けてください。ゴミ等がコレット内に入ると、芯振れなどの原因になります。
  - 過度の衝撃を与えないでください。
  - 加工精度の向上のため、工具の突き出し長さは極力短く取り付けてください。

表-2 オーバークハングと回転速度の関係

オーバークハング (mm)	最高回転速度 (min <sup>-1</sup> )
20	N x 0.5
25	N x 0.3
50	N x 0.1

\*N は、オーバークハングが 13mm のときの最高使用回転速度。




図-13

### 13. 故障の原因と対策

故障かな・・・?と思ったら、修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

症 状	原 因	対 策
回転しない。	ボールベアリングの破損。 モータの故障。	ボールベアリングの交換。(弊社までお送りください。) モータの修理または交換。(弊社までお送りください。)
回転中に発熱する。	ボールベアリング内への異物の侵入によるベアリングの破損。	ボールベアリングの交換。(弊社までお送りください。)
回転中に異常振動・異常騒音が発生する。	曲がった工具の使用。 ボールベアリング内に異物が侵入。 ボールベアリングの摩耗。	工具を交換してください。 ボールベアリングの交換。(弊社までお送りください。)
工具が抜ける。	コレットおよびコレットナットのゆるみ。 コレットおよびコレットナットの摩耗。	コレットおよびコレットナットを点検、清掃して締め直してください。 コレットおよびコレットナットを交換してください。
工具の芯振れがひどい。	工具が曲がっている。 コレットにコレットナットが正しくセットされていない。 コレットおよびコレットナットの摩耗・キズ。 スピンドル内の摩耗・キズ。	工具を交換してください。 コレットにコレットナットを正しくセットしてください。 コレットまたはコレットナットを交換してください。 スピンドル軸の交換。(弊社までお送りください。)
	コレットおよびコレットナットまたはスピンドル内にゴミが付着・固着している。 ボールベアリングの摩耗。	コレットおよびコレットナットまたはスピンドル内を清掃してください。 ボールベアリングの交換。(弊社までお送りください。)

### 14. 製品廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。