

リニックカッター(機械装着用)  
US-16CB  
取扱説明書

OM-K0026 Rev.A

この取扱説明書を良く読んで、御理解していただいた上、ソニックカッターを御使用下さい。

この取扱説明書は、使用者がすぐ取り出せる場所に保管して下さい。

## ◆ 使用上の注意

- ソニックカッター取扱説明書も合わせてお読み下さい。
- ソニックカッター（U.S.-15CB）及びユニットの仕様を十分に理解なされた上での使用をお勧めします。
- ハンドピースは、無負荷出力時にも熱を持ち先端が熱くなります。  
また、カット作業後はさらに温度が上がっておりますので、出力停止後すぐにホーン先端及び刃に触ると火傷、怪我の危険があります。
- 刃を締め付けすぎた場合に、クラックが入っている場合など、出力“入”すると刃が折れて飛び出すことがあります。危険です。
- ハンドピース先端より異常音がする時は、ホーン先端の溝内で刃が折れている場合や、うまく取り付いてない場合がありますので、はずして点検し（折れている場合は交換）取り付け直して下さい。
- 出力不良、発熱の原因となりますので、ホーン先端の溝内を最低、刃を交換する都度付着物等を取り除いてきれいにしてから御使用下さい。（溝内は、キズつけないように十分注意して下さい。）
- 短時間でも発熱する場合は替刃の向きを変えてみて下さい。
- 替刃を付け替えるとすぐ刃が根元から折れてしまう時は、替刃がきちんと取り付けられていない場合があります。  
替刃にバリがないか確認して、スペアセットビスと交換して下さい。  
穴の空いた刃は使用しないで下さい。

## ◆ 仕様

### ハンドピース


振動子	ボルト締めP Z T型
寸法	φ32-156 (mm)
コード長	3m
重量	約290g
カバー材質	アセタール樹脂
カバー色	黒

### 付属品


六角棒レンチ (1.5 mm) : 3本	クランプリング : 2枚
スペアセットビス : 5個	ナット : 1個
替刃 : 40枚 (エヌティー株式会社 DC-200 30°)	エアーホース (φ4) : 4m

## ◆ 各部の名称及び寸法



### ●本機（発振部）前面



### ●ハンドピース



### ●本機（発振部）後面



## ◆ 機械装着手順

- (1) クランプリング⑯×2によって治具などにケース⑫を挟み込んで、ナット⑯により締め付けます。  
本体の向きは任意に設定して下さい。
- (2) 出力プラグ⑩を本機、出力ソケット⑥に接続して下さい。
- (3) 電源スイッチがOFFであることを確認し、電源コードをコンセントに接続して下さい。
- (4) 付属のエアーホースをジョイント⑰に差し込み、エアーを流して下さい。  
この時のエアー圧は、2~4 Kg f / cm<sup>2</sup>として下さい。

### ● 操作

- (1) 出力 ON : OFFスイッチ⑤がOFFである事を確認して下さい。
- (2) 電源スイッチ①を"ON"にして下さい。 電源ランプ②が緑色に点灯します。
- (3) ハンドピース先端、刃がどこにも接触していないことを確認し、出力 ON:OFFスイッチ⑤を"ON"になると出力ランプ④が赤色に点灯します。  
この状態でカッターが切れるようになります。
- (4) 出力調整ツマミ③は切れ方を調整します。  
時計方向で切れるように、反時計方向では切れづらくなります。切る素材により最適値は違いますので調整して下さい。

### ● 刃の交換

- (1) ハンドピース先端のセットビス⑭を付属の六角棒レンチ(1.5mm)で緩め、古い刃を取り出して下さい。(溝内は必ず付着物等を取り除いてきれいにして下さい。)
- (2) 新らしい刃を奥まで差し込み、セットビス⑭を締めれば完了です。  
この時、あまり強く締めすぎると刃の折れことがありますので御注意下さい。  
(穴の開いている刃は使用出来ません。)
- (3) 刃を入れないでセットビス⑭を締めると溝内にキズがつく事がありますので、決して締めないで下さい。

## ◆ メンテナンス

- 刃を交換する時は、溝内のごみを必ず取り除いて下さい。  
(異常音が出たり、刃が折れたりの原因になります) 同時にホーンへの付着物も取り除いて下さい。

◆ 故障と対策

症状	確 認 事 項	原 因	対 策
切 れ な い	電源スイッチをONにし ても電源ランプが点灯し ない。	電源プラグが外れていませ んか。  電源コードの断線。 電源スイッチの不良。 電源ランプの不良。	電源プラグを正しく差し込 んで下さい。  弊社までお送り下さい。
電 源 ラ ン プ 点 灯 す る	出力ランプ 点灯する	出力プラグが出力ソケット に完全に接続されていない。  ハンドピースから異音が出 る。	出力プラグの接続。
		間欠的に使用している時に ハンドピースの発熱が著し い。	刃取り付け溝内を掃除して 刃を取り替えて下さい。
		出力コードの断線。	弊社までお送り下さい。
		セットビスのがゆるんでい る。	セットビスを締め直して下 さい。
		出力 ON:OFFスイッチ不良。	弊社までお送り下さい。
	出力ランプ 点灯しない		

●改良の為、仕様及び形状は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

